

Hecht Primer

Primer op basis van epoxyhars

Hecht Primer is een primer op basis van epoxyhars. Aanbevolen wordt deze primer te gebruiken alvorens Concrex® Carbon Fibre aan te brengen om een uitstekende hechting aan de ondergrond te garanderen.



Toepassingen

Watco Hecht Primer

- Aanbrengen alvorens te egaliseren met Watco Concrex® Carbon Fibre

Eigenschappen

Watco Hecht Primer

- Coating in 30 tot 60 minuten
- Droogt bij 0 °C
- Creëert een ideale hechting voor complexe of oppervlakkige herstellingen met het Concrex gamma.

Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding en het gebruik van **Hecht Primer**.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer

+31 557 998 519 (op weekdays tussen 9 en 17 uur).

Hecht Primer

1 Oppervlak voorbereiden

Beton - Zorg ervoor dat het oppervlak schoon is en vrij van losse deeltjes. U kunt Watco Hecht Primer Resin aanbrengen op een eerder geleverde vloer, maar het is noodzakelijk om afbladderende verf van het oppervlak te verwijderen en de resterende verf op het oppervlak licht op te schuren om een goede hechting te verzekeren.

Metaal - Verwijder alle sporen van vuil zoals roest of afbladderende verf met een schuurmachine of staalborstel. Verwijder eventuele olie- of vetvlekken met een industriële ontvetter en laat het oppervlak daarna drogen. Watco Hecht Primer Resin moet onmiddellijk na het reinigen en drogen worden aangebracht.

2 Mengen

Giet de inhoud van het kleine blik in het grotere blik en meng met een brede spatel. Gebruik voor het blik van 6 m² een verfbakje om het mengsel te maken. Niet mengen in het metalen blik van 6 m², want dat wordt snel heet en dus onbruikbaar. Gebruik het mengsel onmiddellijk.

3 Aanbrengen

Breng het product aan met een kwast of roller en laat het drogen tot het kleverig wordt. Werk de coating af terwijl Watco Hecht Primer Resin nog kleverig is. Bij een temperatuur tussen 15 en 20 °C blijft het product 60 minuten kleverig, maar bij een temperatuur van 5 °C kan het product drie uur lang kleverig blijven. Breng de coating aan voordat Watco Hecht Primer Resin volledig droog is. Als het product volledig droog is, kunt u binnen 24 uur opnieuw product aanbrengen op het behandelde oppervlak.

4 Veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Hecht Primer

Specificaties

| | |
|--------------------------------|--|
| Samenstelling | Hecht Primer Resin: 100 % vaste epoxyharslijm. |
| Aantal componenten | 1 x uithardingsmiddel, 1 x hars. |
| Gereedschap schoonmaken | 1 |
| Gebruik binnen/buiten | Binnen en buiten. |
| Benodigd gereedschap | Roller, kwast. |
| Geschikt voor | Beton, metaal en metselwerk. |
| Verpakking | Hecht Primer Resin: 1 m ² en 6 m ² . |
| Rendement | Hecht Primer Resin: 1 m ² en 6 m ² . |
| Potlife | Hecht Primer Resin: maximaal 20 minuten bij 20 °C indien gemengd in een verfbak. |
| Houdbaarheid | Hecht Primer Resin: 24 maanden in de originele, goed afgesloten verpakking. |
| Opslag | Acht uur voor gebruik bij 15 tot 20° C om een maximale houdbaarheid van het mengsel na het mengen te garanderen. Niet blootstellen aan vorst. |
| Gereedschap schoonmaken | Gebruik een reinigingsmiddel om gemorst materiaal te verwijderen of reinig gereedschap voordat het product begint uit te harden. |
| Veiligheid | Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen. Laat tijdens het aanbrengen en drogen geen levensmiddelen achter op het terrein. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. |